

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN
TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU, KHO
THÀNH PHẨM

I. YÊU CẦU

- Trước khi nhập Nguyên vật liệu và thành phẩm vào kho phải đảm bảo kiểm tra kho sạch sẽ, không chứa các NVL độc hại hoặc các loại sản phẩm khác trong kho có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng khi để chung kho.
- Nguyên vật liệu và thành phẩm nhập kho phải được kiểm tra đầy đủ qua các khâu. Sắp xếp ngăn nắp và theo đúng mặt bằng bố trí xưởng.
- Các NVL và thành phẩm phải được đặt trên Palet cách mặt sàn để tránh ẩm ướt hoặc rầy bần bởi mặt sàn....

II. Bố trí sơ đồ mặt xưởng và kho

Mặt bằng bố trí cơ sở sản xuất được thể hiện trên sơ đồ mặt bằng cơ sở kèm theo

Địa chỉ mặt bằng: 127 Lê Văn Chí, P Linh Trung, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tổng diện tích: 1.610 m²

- Bố trí từ khu vực công vào của công ty có:
 - + 02 Cổng : 1 cổng ra vào chính và 1 cổng ra vào phụ
 - ✓ Cổng chính phục vụ việc xuất nhập nguyên vật liệu, máy móc và hàng hóa và những khác hàng công ty ký kết.
 - ✓ Cổng phụ phục vụ việc đi lại, kiểm soát công nhân viên người lao động ra vào công ty.
 - + 01 phòng điều hành sản xuất: khu vực văn phòng điều hành sử dụng cho cán bộ kỹ thuật, phòng kinh doanh và phòng kế toán,
 - + 01 Kho Nguyên vật liệu và 01 kho thành phẩm
 - + 02 nhà xưởng sản xuất: Nhà xưởng sản xuất phối thành phẩm và nhà xưởng sản xuất thành phẩm khâu trang.
 - + 02 Nhà khu vực vệ sinh nam nữ.

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN
127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

