

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐO ÔXY

* Cảnh báo:

- Nhiệt độ bảo quản từ 41°F đến 77°F
- Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật trước khi sử dụng
- Nếu cảm biến bị rò rỉ, hãy yêu cầu thông tin SDS từ nhà máy

* Hướng dẫn sử dụng:

1. Để chỉnh chuẩn chính xác lúc ban đầu, hãy để đầu đo và thiết bị điện tử ổn định trong khoảng 20 phút.
2. Xem hướng dẫn sử dụng máy để lắp đặt và chỉnh chuẩn cho chính xác.
3. Không được làm rơi đầu đo (vì có thể làm hỏng)
4. Không được mở hoặc tạo áp lực lên 2 phía của đầu đo.

Bảo hành: FOB từ nhà máy

*Đại diện được ủy quyền tại Châu Âu của Nhà sản xuất:

Distribucionesy Representaciones Biomedicas Direx, S.L

Địa chỉ: Avda. San Pablo, 28. Nave 24, 2882 Coslada Madrid, Espana

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Nghiêm Chuyên