

Ngày 04 tháng 05 năm 2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên cơ sở: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Tế VaVi
- Địa chỉ: 50 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

STT	ĐIỆN CỰC BỀ MẶT	
1	Danh mục	- Điện cực đo điện tim (Mã sản phẩm: WhiteSensor 4200; WhiteSensor 4300; WhiteSensor 4500M; WhiteSensor 4500M-H, WhiteSensor 4530; WhiteSensor 4535M; WhiteSensor 4560M; WhiteSensor 4570M; WhiteSensor 2742-00-C/100; WhiteSensor 2742-00-A/50; WhiteSensor 2742-00-S/60; WhiteSensor 2742-00-S/RT/60; WhiteSensor 2837; WhiteSensor 0215M; WhiteSensor 0315M; WhiteSensor 0415M; WhiteSensor 0615M; WhiteSensor 0715M; WhiteSensor 4242; WhiteSensor 4242-00-S/50; WhiteSensor 5050; WhiteSensor 5050-00-S/50; WhiteSensor 6060; WhiteSensor 6060-00-S/30; WhiteSensor WS; WhiteSensor WS/RT WhiteSensor WS-00-S/10; WhiteSensor WS-00-S/3; WhiteSensor WS-00-S/30; WhiteSensor WS-00-S/4; WhiteSensor WS-00-S/5; WhiteSensor WS-00-S/50; WhiteSensor WS-00-S/L/50; WhiteSensor WS-00-S/RT/50; WhiteSensor WSP25-00-S/50; WhiteSensor WSP30-00-S/50; WhiteSensor 4831Q; WhiteSensor 4841P; WhiteSensor 7841P; WhiteSensor 40554; WhiteSensor 40556; WhiteSensor 40713; WhiteSensor 4440; WhiteSensor 4540; WhiteSensor CMM; WhiteSensor 3245D/RT; WhiteSensor 3351-S/RT; WhiteSensor 3552-00-C/100; WhiteSensor 3552-00-A/50; WhiteSensor 3552-00-S/RT/60; WhiteSensor 3552-00-S/60; BlueSonsor BS-TAB-2300/100)
2	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng hỗ trợ việc đo điện tim cho bệnh nhân
3	Hướng dẫn sử dụng	- Gắn điện cực lên ngực bệnh nhân. - Kết nối điện cực với thiết bị đo

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám đốc



Nguyễn Mai Hồng Lạc