

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHARNAMHAI**

**Trụ sở: Số 279A Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**


**Địa điểm sản xuất: 1321 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh**

**SƠ ĐỒ BỐ TRÍ XƯỞNG SẢN XUẤT, VÀ ĐIỀU KIỆN KHO BẢO QUẢN**

**TẦNG 1:**



## TẦNG 2:



### Thông tin nhà xưởng:

Tổng diện tích của xưởng sản xuất là: 400 m<sup>2</sup> trong đó:

- + Diện tích kho nguyên liệu: 48 m<sup>2</sup> (kích thước 4 m x 12 m);
- + Diện tích khu sản xuất: 105 m<sup>2</sup> (kích thước 5 m x 21m);
- + Diện tích kho thành phẩm: 90m<sup>2</sup> (kích thước 5m x 18m);
- + Phòng thay đồ: 10,5 m<sup>2</sup> (3,5m x 3m);
- + Phòng nghỉ giữa ca: 16 m<sup>2</sup> (4m x 4m)
- + Phòng điều hành sản xuất: 16 m<sup>2</sup> (4m x 4m)
- + Công trình phụ trợ: 20 m<sup>2</sup>
- + Sân và không gian công cộng: 94,5 m<sup>2</sup>

## 1. Điều kiện và thiết bị bảo quản của kho

- Nhà kho nằm trong khu vực nhà xưởng, được bố trí hợp lý đảm bảo theo nguyên tắc một chiều
- Hệ thống kho đảm bảo thông thoáng, khô ráo, không gần nguồn gây ô nhiễm, nguy hại
- Có biển tên kho và nội quy kho, có gắn các phương tiện bảo hộ phòng chống cháy nổ gồm:
  - + Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy
  - + Nội quy phòng cháy chữa cháy
  - + Hướng dẫn ứng phó tình trạng khẩn cấp
  - + Các bình chữa cháy và hướng dẫn sử dụng
- Có pallet gỗ để hàng đảm bảo thông thoáng
- Sàn được sơn epoxy, tường được sơn sạch sẽ, cửa kín, các thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ.

## 2. Thông số về điều kiện bảo quản

- Kho bảo quản đáp ứng được điều kiện nhiệt độ thường theo khí hậu của Việt Nam
- Các kho gắn hệ thống điều hòa, cung cấp không khí đảm bảo thoáng mát và kiểm soát được nhiệt độ trong kho luôn dưới 30 độ C



GIÁM ĐỐC

**Hà Thị Thu Thủy**