


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SURETEMP PLUS



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hải Hà



1. Mô tả chung



2. Cách sử dụng/

- B1: Chọn loại đầu dò phù hợp với vị trí đo
- B2. Chọn chế độ
- B3. Đặt đầu dò vào vị trí đo
- B4. Bắt đầu đo nhiệt độ

