


QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM


Quy trình sản xuất cồn 70°



2. Mô tả quy trình

- Bước 1: Bơm cồn lên téc pha
- Bước 2: Dùng nước cất chuyển độ cồn
- Bước 3: Dùng ancol kế đo độ cồn
- Bước 4: Chiết rót cồn ra chai
- Bước 5: Dán tem nhãn, in hạn sử dụng, đóng thùng
- Bước 6: Nhập kho

Kim Thành, ngày 4 tháng 9 năm 2018



GIÁM ĐỐC
Tô Tiến Dũng