

BIÊN BẢN KIỂM TRA

An toàn về phòng cháy và chữa cháy

Hồi 14 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại: Tại văn phòng công ty cổ phần thương mại công vàng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

I. Cảnh sát kiểm tra an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PC&CC số 8

1. Thượng tá : Nguyễn Văn Thắng Chức vụ: Phó trưởng Phòng

2. Trung tá : Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó đội trưởng đội 2

3. Trung úy : Lê Đình Đạt Chức vụ: Cán bộ kiểm tra an toàn PCCC.

Đã tiến hành kiểm tra đối với: Văn phòng kết hợp kho chứa hàng trưng bày thuộc công ty cổ phần thương mại công vàng

Đại diện là:

1. Ông : Nguyễn Bá Thọ - Giám đốc công ty.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

Văn phòng kết hợp kho chứa hàng trưng bày thuộc Công ty có diện tích xây dựng khoảng 80m²/ tầng. Bao gồm 01 phòng để tài liệu; 01 phòng lạnh; 01 phòng họp; 01 phòng trưng bày. Nhà được xây dựng bằng tường gạch, khung nhà và trần chịu lực bằng bê tông cốt thép có bậc II chịu lửa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622- 1995 (Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình- yêu cầu thiết kế). Giữa các khu vực được ngăn cách với nhau bằng tường bê tông. Giữa các khu vực được ngăn cách với nhau bằng vách nhôm kính

I. Ưu điểm:

1.1. Hồ sơ quản lý theo dõi công tác PCCC:

- Công ty đã lập hồ sơ quản lý công tác PCCC (đã ban hành nội quy an toàn PCCC, đã thành lập lực lượng PCCC cơ sở có danh sách kèm theo, đã lập bảng thống kê phương tiện PCCC, đã lập bảng dự trù kinh phí hoạt động PCCC.....). Đã xây dựng Phương án chữa cháy theo mẫu PC11 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

- Giám đốc công ty đã quan tâm đến công tác PCCC, đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuê mặt bằng tại tòa nhà chấp hành nội quy an toàn PCCC.

-Đội PCCC cơ sở đã tham gia tập huấn công tác PCCC về PCCC và đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

1.2. Kiểm tra thực tế:

1.2.1. Giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC:

- Giao thông: Tại Công ty có 01 hướng tiếp giáp với hành lang tầng 8 tòa nhà 24T Hapulico; 02 mặt tiếp giáp 02 văn phòng công ty lân cận; 01 mặt tiếp giáp đường Vũ Trọng Phụng. Trong đó xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tiếp cận được Công ty thông qua cầu thang bộ tòa nhà.

- Nguồn nước: Sử dụng bể nước chữa cháy tại tòa nhà 24 T Hapulico

- Khoảng cách PCCC: Đảm bảo.

1.2.2. Lối thoát nạn:

- Công ty có 01 lối ra vào; người từ bên trong công ty thực hiện việc thoát nạn thông qua cầu thang bộ thoát nạn tại tòa nhà 24T..

1.2.3. Hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật liên quan:

- Công ty đã được niên yết nội quy, tiêu lệnh PCCC tại một số khu vực tại tòa nhà.

- Đã trang bị bình bột chữa cháy 06 MFZ4.

- Cầu giao, áp tô mát đã được khống chế cho vào hộp bảo vệ, các dây dẫn điện đã đi vào tường ngầm.

- Đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ; Đã lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động.

II. Tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC:

1. Chưa tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC tại công ty và có biên bản ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn PCCC theo quy định.


III. Kết luận và kiến nghị: Thực hiện Luật PCCC có hiệu lực ngày 04/10/2001 và các văn bản quy phạm pháp luật PCCC hiện hành. Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 yêu cầu Lãnh đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra an toàn PCCC, tự kiểm tra hệ thống điện trong quá trình hoạt động, lắp đặt bổ sung các thiết bị bảo vệ (cầu dao, attomat..) phù hợp với công suất các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo tự đóng ngắt kịp thời khi có sự cố, quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, nguồn lửa, chất dễ cháy; tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các công nhân viên và khách chấp hành tốt các nội quy, quy định an toàn PCCC quy định tại Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

(Thực hiện theo quy định)

Biên bản lập xong hồi 15 giờ 00 phút, cùng ngày gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Thọ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA



Thượng tá: Nguyễn Văn Thắng